

平成27年9月関東・東北豪雨（台風第18号等）による砧野球場、砧サッカー場の被害状況及び復旧等について

1 発生日・場所

平成27年9月9日（水） 砧野球場、砧サッカー場

2 冠水状況

午前8時半

大雨が予想されることから、指定管理者が冠水に備え、グラウンド内の工作物（整備用トラクター）、備品（ベンチ、カラーコーン）などの撤去作業を開始し、正午に終了した。

午後4時30分頃

指定管理者より冠水の報告があった。

冠水がピークに達し、サッカー場及び野球場は40～50cm程度の冠水状態となった。

午後5時30分頃

冠水がなくなる。


3 被害の状況

(1) 野球場（A面、B面）、サッカー場（A面、B面）は一時的な冠水であったため、軽微な被害（小石、草木などの漂着物）であった。指定管理者によるグラウンド整備を行い、供用を開始した。

(2) 野球場（C面、D面、E面、F面）の各面は、土の面が10～15cm程度流出した。また、グラウンド内にヘドロ、小石及び草木などの漂着物が堆積した。このため、平成27年9月10日（木）より当面の間、利用中止とした。

4 利用再開時期

平成27年12月19日（予定）



以上